



Nyborg Svømme- & Badeland

Registrernr.: 865247

Storebæltsvej 13
5800 Nyborg

Kundenr.: 5505142

Ordrenr.: 824036

Modt. dato: 2008.03.04

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Nyborg Svømme- & Badeland
Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg
Prøvested.....: **Nyborg Badeland Sportsbassin - /5449425002**
Prøvetype.....: Bassinvand
Prøveudtagning...: 2008.03.04 kl. 09:45
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XVE)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2008.03.05 kl. 08:07 - 2008.03.07

Prøvenr.:	86524701	Prøve ID:	Detekt.	RSD
Prøvemærke:	Enheder	grænse	Metoder	(%)

Termotolerante coliforme bakt.	<1 Ant./100ml	1	DS2255, mod	
Pseudomonas aeruginosa	<1 Ant./100ml	1	DS/EN12780:2004	
Antal microorg.37 °C, BA	<1 CFU/100 ml	1	DS2217	

Oplysninger fra prøvetageren:

Antal badende	11 personer	*		
Chlor, frit	0.89 mg/l	0.03	DS283, mod	5
Chlor, bundet	0.20 mg/l	0.03	DS283, mod	5
Vandtemperatur	26.1 gr. C			
pH	7.4 pH		DS287	

Kopi af rapporten er sendt til:

- Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe


*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
: ingen af parametrene er påvist.

Ejvind J. Andersen
Kontaktperson

07. marts 2008


Ejvind J. Andersen
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.