



Nyborg Svømme- & Badeland  
  
Storebæltsvej 13  
5800 Nyborg

Registrernr.: 795718  
Kundenr.: 5505142  
Ordrenr.: 824036

Modt. dato: 2008.12.01

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Nyborg Svømme- & Badeland  
Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg  
Prøvested.....: **Nyborg Badeland SPA-bad - /5449425003**  
Prøvetype.....: Bassinvand  
Prøveudtagning...: 2008.12.01 kl. 11:00  
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XVE)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2008.12.02 kl. 06:42 - 2008.12.05

Prøvenr.:	<b>10501148</b>			
Prøve ID:		Detekt.		RSD
Prøvemærke:	Enheder	grænse	Metoder	(%)

Antal microorg.37 °C, BA	1 CFU/100 ml	1	DS2217	
--------------------------	--------------	---	--------	--

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens klarhed	<b>ikke oplys</b>			*VISUEL
Antal badende	0 personer			*
Chlor, frit	1.4 mg/l	0.03	DS 283 mod	5
Chlor, bundet	0.33 mg/l	0.03	DS 283 mod	5
Vandtemperatur	36.0 gr. C			
pH (målt i felten)	7.1 pH		DS 287	

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.


< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Ejvind J. Andersen  
Kontaktperson

05. december 2008

  
Ejvind J. Andersen  
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.