



Nyborg Svømme- & Badeland

Registrernr.: 389181

Storebæltsvej 13  
5800 Nyborg

Kundenr.: 5505142

Ordrenr.: 824036

Modt. dato: 2008.10.01

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Nyborg Svømme- & Badeland  
Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg  
Prøvested.....: **Nyborg Badeland Sportsbassin - /5449425002**  
Prøvetype.....: Bassinvand  
Prøveudtagning...: 2008.10.01  
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XVE)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2008.10.02 kl. 08:17 - 2008.10.06

Prøvenr.:	10501044	Prøve ID:	Detekt.	RSD
Prøvemærke:	Enheder	grænse	Metoder	(%)

Antal microorg.37 °C, BA	4 CFU/100 ml	1	DS2217	
Sum af Trihalomethaner	8 µg/l	1	GC-ECD	4

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens klarhed	<b>klar</b>		*VISUEL	
Antal badende	5 personer		*	
Chlor, frit	0.79 mg/l	0.03	DS283, mod	5
Chlor, bundet	0.18 mg/l	0.03	DS283, mod	5
Vandtemperatur	26.0 gr. C			
pH (målt i felten)	7.3 pH		DS 287	

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Elisabeth Lyngby

Kontaktperson

06. oktober 2008

*Elisabeth Lyngby.*

Elisabeth Lyngby

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.