



Nyborg Svømme- & Badeland

Storebæltsvej 13
5800 Nyborg

Registrernr.: 786349
Kundenr.: 5505142
Ordrenr.: 824036

Modt. dato: 2009.01.14

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Nyborg Svømme- & Badeland
Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg
Prøvested.....: **Nyborg Badeland Sportsbassin - /5449425002**
Prøvetype.....: Bassinvand
Prøveudtagning...: 2009.01.14
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XVE)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.01.15 kl. 06:44 - 2009.01.16

Prøvenr.:	10501287	Prøve ID:	Detekt.	RSD
Prøvemærke:	Enheder	grænse	Metoder	(%)

Antal microorg.37 °C, BA	<1 CFU/100 ml	1	DS2217	
--------------------------	---------------	---	--------	--

Oplysninger fra prøvetageren:

Antal badende	2 personer	*		
Chlor, frit	0.83 mg/l	0.03	DS 283 mod	5
Chlor, bundet	0.17 mg/l	0.03	DS 283 mod	5
Vandtemperatur	26.0 gr. C			
pH (målt i felten)	7.3 pH		DS 287	

Kopi af rapporten er sendt til:

- Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe


*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
: ingen af parametrene er påvist.

Ejvind J. Andersen
Kontaktperson

16. januar 2009


Ejvind J. Andersen
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.