



Nyborg Svømme- & Badeland

Registrernr.: 384216

Storebæltsvej 13  
5800 Nyborg

Kundenr.: 5505142

Ordrenr.: 824036

Modt. dato: 2008.09.10

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Nyborg Svømme- & Badeland  
Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg  
Prøvested.....: **Nyborg Badeland Sportsbassin - /5449425002**  
Prøvetype.....: Bassinvand  
Prøveudtagning...: 2008.09.10  
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XVE)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2008.09.11 kl. 09:38 - 2008.09.12

Prøvenr.:	10501076	Detekt.	RSD
Prøve ID:		grænse	(%)
Prøvemærke:	Enheder	Metoder	

Antal microorg.37 °C, BA	9 CFU/100 ml	1	DS2217
--------------------------	--------------	---	--------

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens klarhed	<b>klar</b>	*VISUEL
Antal badende	6 personer	*
Chlor, frit	0.85 mg/l	0.03 DS283, mod 5
Chlor, bundet	0.18 mg/l	0.03 DS283, mod 5
Vandtemperatur	26.6 gr. C	
pH (målt i felten)	7.1 pH	DS 287

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Ejvind J. Andersen

Kontaktperson

12. september 2008



Ejvind J. Andersen

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.