



Nyborg Svømme- & Badeland

Storebæltsvej 13
5800 Nyborg

Registrernr.: 898759
Kundenr.: 5505142
Ordrenr.: 824036

Modt. dato: 2009.09.08

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Nyborg Svømme- & Badeland
Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg
Prøvested.....: **Nyborg Badeland SPA-bad - /5449425003**
Prøvetype.....: Bassinvand
Prøveudtagning...: 2009.09.08 kl. 12:00
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XVE)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.09.09 kl. 07:40 - 2009.09.10

Prøvenr.:	89875901			
Prøve ID:		Detekt.		RSD
Prøvemærke:	Enheder	grænse	Metoder	(%)

Antal microorg.37 °C, BA	<1 CFU/100 ml	1	DS2217	
--------------------------	---------------	---	--------	--

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens klarhed	klar		*VISUEL	
Antal badende	0 personer		*	
Chlor, frit	1.4 mg/l	0.03	DS 283 mod	5
Chlor, bundet	0.18 mg/l	0.03	DS 283 mod	5
Vandtemperatur	36.5 gr. C			
pH (målt i felten)	7.0 pH		DS 287	

Kopi af rapporten er sendt til:

- Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.


< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Ejvind J. Andersen
Kontaktperson

10. september 2009


Ejvind J. Andersen
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.